

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2011-04-19

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

Joel Särman

Valborgsstigen 9

16347 Spånga

TELNR. 01760449010

UTSKRIFTSDATUM

2011-04-19

UPPDRAGSNR.

3549090:1

Rapportblad 1 (1)

Joel Särman

Valborgsstigen 9

16347 Spånga

VIA

Mätuppdragskund

RAPPORTMOTTAGARE

Joel Särman

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2010-12-08 – 2011-03-31.

De ankom till Gammadata och förbehandlades 2011-04-06. De mättes 2011-04-13.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Valborgsstigen 9, 16347 Spånga

Fastighetsbeteckning: Arvslotten 4

Lägenhetsnummer:

Blåbetong:

Ja

Byggnadstyp: Villa

Byggnadsår:

1971

Ventilationstyp: Självdrag

Radonåtgärdsförhållande:

Radonåtgärdad

Husgrundstyp: Platta på mark

Plan m. boutrymmen:

3

Fastighetsdata har lämnats av Joel Särman, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
512696		Gillestuga	Källare	130 +/- 20
409709		Vardagsrum	Bottenplan	60 +/- 10
294492		Sovrum	1 trappa upp	60 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 80 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



.....
Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gammadata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauer-se.com - Internet: www.gammadatalandauer.se