



# RAPPORT RADONMÄTNING

ID: 45786

utförd av ackrediterat provningslaboratorium.  
Report issued by an Accredited Testing Laboratory

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om  
inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen  
godkänt annat.

Richard Torbjörn Bellfors

Linnégatan 7  
55454 Jönköping

## Långtidsmätning av radon i inomhusluft med spårfilm

**Fastighetsbeteckning:** Årstiden\*8  
**Fastighetsägare:** Richard Torbjörn Bellfors  
**Mätplatsadress:** Linnégatan 7, 55454 Jönköping  
**Hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare:** Lägenhetsnr:  
**Typ av hus:** Villa Byggnadsår:  
**Ventilation:** Självdrag Material: Vet ej  
**Husgrundstyp:** Källare

Mät dosa nr	Placering	Våningsplan	Radon (Bq/m <sup>3</sup> )	Mätosäkerhet (Bq/m <sup>3</sup> )	Starttid för mätning	Stoptid för mätning
M90486	Gillestuga	Källare	180	± 32	2009-12-04	2010-02-27
M91142	Sovrum	Plan 2	<60		2009-12-04	2010-02-27

ARSMEDELVÄRDE:  Bq/m<sup>3</sup>

Var god vänd för att se förklaring.

Den angivna mätosäkerheten är beräknad med täckningsfaktor k=2, vilket motsvarar en konfidentnivå på ca 95%.  
Mätningen har utförts enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar för bostäder och arbetsplatser.

Att placeringen och mätningen har följt Independia Controls anvisningar har intygats av:

Richard Bellfors

Anders Diebitsch Elektronisk signatur  
Signering av analysansvarig vid Independia Control AB

Göteborg 2010-03-25