



Korttidsmätning radon

Datum: 2022-09-23—09-24

Beställare: Säljare

Objekt: Stagvägen 3 , Vreta Kloster

Kommun: Linköping

Hustyp: Radhus i 1 ½ plan med platta på mark

Platsbesiktning

Vid rådgivande korttidsmätning 24 timmar återfanns i vardagsrummet på entréplan återfanns 190 Bq/m³ i medeltal.

Mätningen är utförd med referenskalibrerade kvalitetsmätare för radon. Kalibrerad 22-09-19 Mätnoggrannheten för metoden anges av Strålsäkerhetsmyndigheten till + - 20% . Notera att mätningen endast sker under kort tid och anses rådgivande för att erhålla ett mer exakt resultat rekommenderas en långtidsmätning under eldningssäsong förste Oktober till siste April. B.RA Besiktningar AB kan inte lastas för felaktigheter i mätningen då inte hela mätförloppet kan övervakas.

B.RA. Besiktningar AB

Stefan Hyll Bygging SBR

Godkänd radonutredare

Statens Strålsäkerhets Myndighet

B.RA. Besiktningar AB Tel011/013-101410 E-post info@brabesiktningar.nu Org.nr Besöksadress
Stjärnorpsvägen 17 Mob. 070-6650088 Internet: www.brabesiktningar.nu 556869-8313 Stjärnorpsvägen 17
590 77 Vreta Kloster