

avdelning  
 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen  
 handläggare  
 Miljöinspektör  
 Erika Nilsson

1998-05-25

Ingela Gottschfalk  
 Bellevuevägen 5 C  
 217 72 MALMÖ

**Gatuadress:** Ängsmarksvägen 23

**Hustyp:** Villa

**Byggår:**

**Ventilation:** Självdrag

### Gammamätning

**Mät datum:** 1998-05-10

(Medelvärde anges i  $\mu\text{Sv/h}$ , övriga värden i  $\mu\text{R/h}$ . Mätt mot vägg i respektive väderstreck.)

Rum	Norr	Öst	Syd	Väst	Medelvärde
Sovrum	28	20	14	25	0,22
	29	21	13	23	
Vardagsrum	16	21	25	10	0,18
	17	22	25	8	

**Åtgärder:** Inga, då uppmätta värden understiger Miljöförvaltningens riktvärde  $0,3 \mu\text{Sv/h}$ .

**Kommentar:** Alla väggar kontrollerades.

Erika Nilsson